

保証付車両

中古車 販売 車両チェック表

2021年 4月 16日

点検者 星

拠点
担当者

ボディ形状

冷蔵冷凍車 (格納)

<客>

様

管理No

78261

車台番号

FRR90-7117695

走行距離

72534 km

チェック項目

点検→レ 交換→X 修理→△ 清掃→C

点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示
△ ENG関係	✓	オイル交換	Ft ガラス	✓	点検	車検証入れ	✓	有 (無)
クラッチ関係	✓		ラジオ	✓	(良) 不良	取扱説明書	✓	(有) 無
電装関係	✓		シガーライター	✓	(良) 欠品 不良	メンテナンスノート	✓	(有) 無
A/C	✓	22℃/15.5℃	メインキー	✓	(有) 無 1本	ボディ	✓	
パワーウィンドウ	✓	(良) 不良	スパーク	✓	有 (無)	ボディキー	✓	(有) 無 1本
電動格納ミラー	✓	(良) 不良	燃料タンクキャップキー	✓	(有) 無 純正	ウインドウの作動		良 不良
バッテリー	✓		マット	✓	C	PG	✓	(良) 不良
タイヤ	✓		灰皿	✓	C	クレーン		
△ スペアタイヤ	✓	(有) 無	外装清掃	✓	(有) 済			
車載工具	✓	有 無 欠品あり	室内清掃	✓	(未) 済	バックアイカメラ	✓	(良) 不良

特記事項


A/C 22℃ - 15.5℃

(不正改造)

右側ドアミラー部上側にオイル交換

- ・庫内左前 水検欠品
- ・車高灯 SW 搭載なし

フロントガラス (要交換・飛石・線 (点傷)・良好)



P/G UA

タイヤサイズ タイヤ山mm

F 225/80R17.5 125/122

R " "

ノーマル・スタッドレス

備考

早ダ1. ETC2.0

冷凍機庫 70V -30℃ 設定 スタッドレス (コナあり)

20℃ / -5℃, 1h / -13℃, 2h 1000rpm

左右 33-A

看板 M

キズ サビ 凹み 穴 波 跡 腐り 板金

塗装 交換

写真撮影

済み

A

S

U

H

W

M

C

B

P

X

2547
2317