

中古車 販売 車両チェック表

2021年 6月 14日		点検者 <u>星</u>	
拠点担当者	.	ボディ形状	平ボディ (青色)
<客>	様	管理No	78461
車台番号	NJTR85-7018489	走行距離	26284 km

チェック項目

点検→✓ 交換→X 修理→△ 清掃→C

点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示
ENG関係	✓		Ftガラス	✓	点検済 P/M	車検証入れ	✓	(有) 無
クラッチ関係	✓	スムーサー	ラジオ	✓	良 不良 P/M	取扱説明書	✓	(有) 無
電装関係	✓		カギ(キー)	✓	良 欠品 不良	メンテナンスノート	✓	(有) 無
A/C	✓	28°C/6.7°C	メインキー	✓	(有) 無 1本	ボディ	✓	右アオリ曲り 全幅オーバー
パワーウィンドウ	✓	(良) 不良	スパークキー	✓	(有) 無 2本	ボディキー		有 無
電動格納ミラー	✓	(良) 不良	燃料タンクキャップキー	✓	有 無 (純正)	ウイングの作動		良 不良
バッテリー	✓		マット	✓	汚損 X	PG		良 不良
タイヤ	✓	90% 6本 溝あり	灰皿	✓	(有)	クレーン		
スペアタイヤ	✓	(有) 無	外装清掃	✓	(有) (済)			
車載工具	✓	(有) 無 欠品あり	室内清掃	✓	(有) (済)	バックアイカメラ		良 不良

特記事項 (不正改造)


カブドブルーキリ色化多い

ワイパーゴム取りの多い(アゲドサビ)

スムーサーホーン少ない

△右アオリ曲り全幅オーバー →

キャブ塗装色あせ



備考

冷凍機 H/5分 LED点灯 °C 設定

ラジオ上部左BOX取品; ラジオ左下BOX内穴
メ-タ右吹出しイルハブ取品; 左右エトコゲ
右アオリマ-カ-穴; メ-タ右下ボルト取品
G/BOXふた内5ない5本のツメ折れ
左右シ-カ-ズ-AS キャブ塗装色あせ 着脱M