


車両状態評価書

ISUZU

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)		その他特記事項																						
<table border="1" data-bbox="1010 646 1196 1538"><thead><tr><th colspan="2">記号</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr><tr><td>B</td><td>板金</td></tr><tr><td>C</td><td>腐り</td></tr><tr><td>P</td><td>塗装</td></tr><tr><td>S</td><td>サビ</td></tr><tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr><tr><td>W</td><td>波</td></tr><tr><td>X</td><td>替</td></tr><tr><td>H</td><td>穴</td></tr><tr><td>M</td><td>跡</td></tr></tbody></table>		記号		A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	カンバン有 DLK
記号																								
A	スリ傷																							
B	板金																							
C	腐り																							
P	塗装																							
S	サビ																							
U	凹凸曲																							
W	波																							
X	替																							
H	穴																							
M	跡																							
※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。		<table border="1" data-bbox="1216 646 2096 1538"><tbody><tr><td>登録番号</td><td></td></tr><tr><td>車台番号</td><td>NPR88-7039275✓</td></tr></tbody></table>	登録番号		車台番号	NPR88-7039275✓																		
登録番号																								
車台番号	NPR88-7039275✓																							