


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

|                             |                               |                                      |                                |                |          |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|
| 年 式<br>H31/3月               | 通 称 車 名<br>7オート               | 型 式<br>2RG-FRR90T2                   | グレード及びボディ形状<br>高床・FFL・FL ドライバン | 積 載<br>2750 kg | 23<br>号車 |
| 車 検<br>年 月・検切・抹消            | 装 備<br>A P P<br>C S W         | 排 気 量<br>5,190 cc                    | エンジン出力<br>210 PS               |                |          |
| 走 行<br>446 千km              | タコグラフ<br>装 備<br>有・無・別体        | ボデー内寸<br>長7300mm × 幅2380mm × 高2660mm |                                |                |          |
| シフト<br>M・A・T<br>T (特殊カム-サー) | タコグラフ<br>年 式<br>( 年 月)        | 上 物                                  |                                |                |          |
| 燃 料<br>(D)・G・他 ( )          | 色<br>白                        | 特装品<br>関係                            | 7月17日製 ラッシング2段 ジョロダ-4列         |                |          |
| R 券<br>(有)・無                | リサイクル<br>預託金相当額<br>¥ 12,460 円 |                                      |                                |                |          |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



| 記 号 |     |
|-----|-----|
| A   | スリ傷 |
| B   | 板金  |
| C   | 腐り  |
| P   | 塗装  |
| S   | サビ  |
| U   | 凹凸曲 |
| W   | 波   |
| X   | 替   |
| H   | 穴   |
| M   | 跡   |

※タイヤ点数は mm  
単位で記入のこと。

シート破れ Fガラス割れ DLB

登録番号

車台番号

FRR90-7137776