


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

|                                     |                 |                                   |                                             |                 |       |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------|
| 年 式<br>R2 / 11 月                    | 通 称 車 名<br>エルフ  | 型 式<br>2RG-NLR88AR                | グレード及びボディ形状<br>高床・FFL・FL 平ボディ               | 積 載<br>2,000 kg | 65 号車 |
| 車 検<br>年 月・検切                       | 抹消              | 装 備<br>(A) (P) (P)<br>(C) (S) (W) | 排 気 量<br>2,990 cc                           | エンジン出力<br>PS    |       |
| 走 行<br>1 2 6 千km                    | タコグラフ<br>装 備    | 有・無・別<br>体                        | ボディ内寸<br>長 4,350 mm × 幅 1,790 mm × 高 870 mm |                 |       |
| シフト<br>5 (M) (A) (特)<br>(T) (T) (殊) | タコグラフ<br>年 式    | ( 年 月 )                           | 上 物<br>高床                                   |                 |       |
| 燃 料<br>(D) (G) (他)                  | 色<br>白色         |                                   | 特装品<br>関 係                                  |                 |       |
| R 券<br>(有) (無)                      | リサイクル<br>預託金相当額 | 10,440 - 円                        |                                             |                 |       |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



| 記 号 |     |
|-----|-----|
| A   | スリ傷 |
| B   | 板金  |
| C   | 腐り  |
| P   | 塗装  |
| S   | サビ  |
| U   | 凹凸曲 |
| W   | 波   |
| X   | 替   |
| H   | 穴   |
| M   | 跡   |

アンテナU, 車内汚れ, ミラーA  
 サイドガードU.S, T/Mオイルにじみ, リヤアオリ内鉄板S  
 前立・トリッ鉄板S, サイドアオリラック欠

登録番号

車台番号

NLR88-7005816

※タイヤ点数は mm  
単位で記入のこと。