# いすゞ自動車近畿株式会社　車両状態評価書　ISUZU

| 年式 | 通称車名 | 型式 | グレード及びボディ形状 | 積載 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R4/8月 | ギガ | 2PG-CYJ77C | 高床・FFL・FL ウイング | 13,700 kg | 2 号車 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 年　月・検切・抹消 | 装備 | AC・PS・PW | 排気量 9,830 cc | エンジン出力 380 PS |
| 走行 | 633 千km「　」 | タコグラフ装備 | 有・無・別体 | ボディ内寸 | 長 9,670 mm × 幅 2,380 mm × 高 2,650 mm |
| シフト | MT・AT・特殊（スムーサ） | タコグラフ年式 | （　年　月） | 上物 | フルハーフ製 ラッシング2段 |
| 燃料 | D・G・他（　） | 色 | 白色 | 特装品関係 | ハイルーフ |
| R券 | 有・無 | リサイクル預託金相当額 | ¥14,900- 円 | | |

## フロントガラス（飛石・線・点キズ）　修復歴（有・無）




※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。

| 記号 | |
|---|---|
| A | スリ傷 |
| B | 板金 |
| C | 腐り |
| P | 塗装 |
| S | サビ |
| U | 凹凸曲 |
| W | 波 |
| X | 替 |
| H | 穴 |
| M | 跡 |

## その他特記事項

Fガラス割れ シートコゲ穴 看板跡
バン内UA

フルハーフDKL

| | |
|---|---|
| 登録番号 | |
| 車台番号 | CYJ77C-702293 |