
# いすゞ自動車近畿株式会社　車両状態評価書　ISUZU

| 年式 | 通称車名 | 型式 | グレード及びボディ形状 | 積載 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H29/1月 | フォワード | TKG-FRR90S1 | 高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車 | 3,250 kg | 27 号車 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 年　月・検切・抹消 | 装備 | AC・PS・PW | 排気量 | 5,190 cc | エンジン出力 | 190 PS |
| 走行 | 389 千km「　」 | タコグラフ装備 | 有・無・別体 | ボディ内寸 | 長 6,200 mm × 幅 2,360 mm × 高 2,070 mm | | |
| シフト | 6 (MT)・AT・特殊(　) | タコグラフ年式 | (　年　月) | 上物 | サーモキング製－25℃設定 | | |
| 燃料 | (D)・G・他(　) | 色 | 白色 | 特装品 | 格納式パワーゲート | | |
| R券 | (有)・無 | リサイクル預託金相当額 | ¥12,460－ 円 | 関係 | ラッシング2段　床アルミ | | |

## フロントガラス（飛石・線・点キズ）　修復歴（有・無）




※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。

| 記号 | |
|---|---|
| A | スリ傷 |
| B | 板金 |
| C | 腐り |
| P | 塗装 |
| S | サビ |
| U | 凹凸曲 |
| W | 波 |
| X | 替 |
| H | 穴 |
| M | 跡 |

## その他特記事項

シートコゲ・ヤブレ，看板跡，後方枠US
バン内UA，フレーム・クロスメンバーC.
前立U

フルリーフ GAGO　TZ600

| | |
|---|---|
| 登録番号 | |
| 車台番号 | FRR90－7104038 |