


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 H27 9月	通称車名 イルフ	型式 TKG-NKR85AD	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ダン7°	積載 3,000 kg	118 号車
車検 年月・検切・ <u>抹消</u>	装備	A・P・P C・S・W	排気量 2,990 cc	エンジン出力 PS	
走行 33千km	「 <u>33</u> 」 千km	タコグラフ 装備	有・無・別体	ボディ内寸 長 3,050 mm × 幅 1,590 mm × 高 370 mm	
シフト 6 (M・A・T) (特殊)	タコグラフ 年式	(年月)	上物	フルフラットローダン7°	
燃料 D・G・他	色 白色		特装品		
R券 有・無	リサイクル 預託金相当額 ¥ 9,170-	円	関係		

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

天張りシミ
内張りA
ドアミラーカビA
フロントウパW
コホレーションヤブレ

登録番号

車台番号

NKR85-7041086