

# 中古車 販売 車両チェック表

2021年 6月 10日

点検者 星

拠点担当者 \_\_\_\_\_

ボディ形状 ワンボックス

<客> \_\_\_\_\_ 様

管理No 78557

車台番号 FRR90-7025671


走行距離 245820 km

## チェック項目

点検→✓ 交換→X 修理→△ 清掃→C

点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示
ENG関係	✓	冷間時振動あり	Ftガラス	✓	点検	車検証入れ	✓	(有) 無
クラッチ関係	✓	遊離少ない	ラジオ	✓	(良) 不良	取扱説明書	✓	(有) 無
電装関係	✓		洗剤	✓	良 灰品 不良	メンテナンスノート	✓	(有) 無
A/C	✓	効きが悪い 29°C/8°C	メインキー	✓	(有) 無 本	ボディ	✓	
パワーウィンドウ	✓	良 不良	スパーク	✓	(有) 無 本	ボディキー	✓	(有) 無 本
電動格納ミラー	✓	(良) (不良)	燃料タンク キャップキー	✓	有 無 純正	ウイングの作動	✓	(良) 不良
バッテリー	✓	スワッチ破損	マット	✓	やぶれ X	PG		良 不良
タイヤ	✓	取外し 土埃取り	灰皿	✓	左ふた取 右ふた取 X	クレーン		
スペアタイヤ	✓	(有) 無	外装清掃	✓	(未) 済			
車載工具	✓	(有) 無 欠品あり	室内清掃	✓	(未) 済	バックアイカメラ	✓	(良) 不良

特記事項  
(不正改造)  
 ワイパー取替あり  
 E/G木目2本 (X, パネル以上)  
 毎本ワイパーボデー部分(上側)木目あり  
 ○ 左右ワイパービス止め  
 ○ 左右泥汚れ破損  
 左カブリワイパー取替(曲)UA 交換  
 7025671-2  
 ドラックの前後アーム取替  
 ○ 左ドアコンベア取替(左側)割れあり  
 左側UP(右側曲)取替  
 △ 左ドアステー下ナット追加



備考  
 ETC (木目機) (ONLINE)  
 冷凍機 °C 設定

右エレクトリックモーター、フロントパネル(カブリ)  
 室内木目2本 3本以上 10X20品  
 右ミラーA 左ミラーカブリ2品 左ドアステー  
 看板M

キズ	サビ	凹み	穴	波	跡	腐り	板金	塗装	交換	写真撮影	済み
A	S	U	H	W	M	C	B	P	X		