

# 保証付車両

## 中古車 販売 車両チェック表

2021年 7月 29日	点検者 <u>星</u>
拠点担当者	ボディ形状 <u>9270</u>
<客>	管理No
車台番号 <u>NKR85-7044014</u>	走行距離 <u>79144</u> km

### チェック項目


点検→レ 交換→X 修理→△ 清掃→C

点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示
ENG関係	✓		Ftガラス	✓	点検	車検証入れ	✓	有 <u>無</u>
クラッチ関係	✓	<u>遊び少い</u>	ラジオ	✓	<u>良</u> 不良	取扱説明書	✓	有 <u>無</u>
電装関係	✓		洗 <del>車</del> 機	✓	良 <u>欠品</u> 不良	メンテナ スノート	✓	有 <u>無</u>
<u>A/C</u>	✓	<u>効きわるい</u> 30℃/10℃	メインキー	✓	<u>有</u> 無 <u>1本</u>	ボディ	✓	
パワー ウインドウ	✓	<u>良</u> 不良	スパークキー	✓	<u>有</u> 無 <u>1本</u>	ボディ キー		有 無
電動格納 メラー	✓	良 不良	燃料タンク キャップキー	✓	<u>有</u> 無 <u>純正</u>	ウイング の作動		良 不良
バッテリー	✓	<u>ターミナル</u>	マット	✓	<u>C</u>	PG		良 不良
タイヤ	✓	<u>R石外</u> <u>EP-少い</u>	灰皿	✓	<u>C</u>	クレーン		
スペアタイヤ	✓	<u>有</u> <u>無</u>	外装清掃	✓	<u>未</u> 済			
車載工具	✓	<u>有</u> 無 欠品あり	室内清掃	✓	<u>未</u> 済	バックアイ カメラ		良 不良

特記事項 ワイパー&取付け(フロント)

(不正改造) A/Cコンデンサ-交換

フロントガラス (要交換・飛石・線・点傷・良好)



11 10 ← EP-少  
R1122P-カバ-U  
タイヤサイズ タイヤmm  
E205/75R16 113/111  
R 4 9  
ノーマル・スノー・スタッドレス

R/左右内付赤色反射器欠品

備考

ETC

冷凍機

℃ 設定

4020

6020

ボデー-キャビンPM

キズ サビ 凹み 穴 波 跡 腐り 板金 塗装 交換  
A S U H W M C B P X

写真撮影

済み