

保証付車両

中古車 販売 車両チェック表


2021年 11月 17日		点検者 <u>星</u>	
拠点担当者	.	ボディ形状	平ボディ
<客>	様	管理No	80228
車台番号	NJRA5-7065213	走行距離	87293 km

チェック項目

点検→レ 交換→X 修理→△ 清掃→C

点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示
ENG関係	✓		Ftガラス	✓		車検証入れ	✓	有 (無)
クラッチ関係	✓		ラジオ	✓	(良) 不良 (あり)	取扱説明書	✓	有 (無)
電装関係	✓		ヘッドライト	✓	(良) 欠品 不良	メンテナンスノート	✓	有 (無)
A/C	✓	18℃/5℃	メインキー	✓	(有) 無 (本)	ボディ	✓	
パワーウィンドウ	✓	(良) 不良	ドアキー	✓	有 (無)	ボディキー		有 無
電動格納ミラー	✓	(良) 不良	燃料タンクキャップキー	✓	有 無 (純正)	ウイングの作動		良 不良
バッテリー	✓		マット	✓	右足踏 X	PG		良 不良
タイヤ	✓		灰皿	✓	(有)	ブレーン		
スペアタイヤ	✓	(有) 無	外装清掃	✓	(未) 済			
車載工具	✓	(有) 無 欠品あり	室内清掃	✓	(未) 済	バックアイカメラ		良 不良

特記事項
 (不正改造)
 サイドブレーキ引代わり
 ワイパー取替
 A/Cフィルター交換



備考
 ETC
 冷凍機 °C 設定
 トヨタ車体付

11月17日付の取付ビス2本取替
 右3-A