

# 中古車 販売 車両チェック表

2021年 11月 24日		点検者 星	
拠点担当者		ボディ形状	トヨタバン
<客>	様	管理No	u
車台番号	NMR8J-7038467	走行距離	48,34 km

## チェック項目

点検→ 交換→X 修理→△ 清掃→C

点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示
ENG関係	✓	オイル交換	Ftガラス	✓	点検済	車検証入れ	✓	(有) 無
クラッチ関係	✓		ワイパーブレード	✓	点検済	取扱説明書	✓	(有) 無
電装関係	✓		ラジオ	✓	良 不良 (ナシ)	メンテナンスノート	✓	(有) 無
A/C	未	冬季の為未確認	カウラー	✓	(良) 欠品 不良			
パワーウインドウ	✓	(良) 不良	メインキー	✓	(有) 無 1本	ボディ	✓	
電動格納ミラー	✓	良 不良	スパーク	✓	(有) 無 3本	ウイングの作動		
バッテリー	✓		マット	✓	C	冷凍機の効き		
タイヤ	✓		灰皿	✓	C	クレーン		
スペアタイヤ	✓	(有) 無	外装清掃	✓	(未) 済	PG		
車載工具	✓	(有) 無 欠品あり	室内清掃	✓	(未) 済	バックアイカメラ	✓	(良) 不良

特記事項  
(不正改造)

A/Cフィルター→到) R左右赤高灯取付

エンジンオイル交換

△フロントガラス交換済

備考: ナビラジオ付(TV付)

8 8

11.3 3.0

1620 195/85R16 114/12 9

2520

ETC, トヨタキー付 Rトヨタキー3本

キズ サビ 凹み 穴 波 跡 腐り 板金 塗装 交換  
A S U H W M C B P X