

# 中古車 販売 車両チェック表

2021年 12月 23日

点検者 星

拠点  
担当者

ボディ形状

2L-1付

<客>

様

管理No

80412

車台番号

FRR90-7166443

走行距離

7939

km

## チェック項目

点検→**L** 交換→**X** 修理→**△** 清掃→**C**

点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示	点検箇所	確認	状態/指示
ENG関係	✓		Ftガラス	✓	点検済	車検証入れ	✓	(有) 無
クラッチ関係	✓	遊み少ない	ラジオ	✓	(良) 不良	取扱説明書	✓	(有) 無
電装関係	✓		カ-ライター	✓	(良) 欠品 不良	メンテナ スノート	✓	(有) 無
A/C	✓	13℃/5℃	メインキー	✓	(有) 無 1本	ボディ	✓	
パワー ウインドウ	✓	(良) 不良	スパーク	✓	(有) 無 1本	ボディ キー		有 無
電動格納 ミラー	✓	(良) 不良	燃料タンク キャップキー	✓	有 無 純正	ウイング の作動		良 不良
バッテリー	✓		マット	✓	(OK)	PG		良 不良
タイヤ	✓		灰皿	✓	(OK)	クレーン	✓	
スペアタイヤ	✓	(有) 無	外装清掃	✓	未(OK) 済			
車載工具	✓	(有) 無 欠品あり	室内清掃	✓	未(OK) 済	バックアイ カメラ	✓	良 不良


特記事項

①エア-モレ

(不正改造)

ワiper-ふき取りゆるい

フロントガラス (要交換・飛石・線・点傷・良好)



トリアス

133/131  
タイヤサイズ タイヤ山mm

F 245/80R17, 245/75R17

R " " "

E-マル・スノー・スタッドレス

備考

ETC2.0

ドアバイザー/付 兼し

冷凍機

°C 設定

キズ サビ 凹み 穴 波 跡 腐り 板金  
A S U H W M C B

塗装 交換  
P X

写真撮影

済み

4720  
5720