


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R1 / 9月	通 称 車 名 7+7-D	型 式 2PG - FRR90S2	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	積 載 2.650 kg	23 号車
車 検	年 月・検切・抹消	装 備 A・P・P C・S・W	排 気 量 5.190 cc	エンジン出力 210 PS	
走 行	287 千km 「 」	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボディ内寸 長 6.450 mm × 幅 2.350 mm × 高 2.160 mm		
シフト	6 M・A・特 T・T・殊 ()	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 デンソー製		
燃 料	D・G・他 ()	色 白	特装品 -30℃設定 ラッシング2段		
R 券	有・無	リサイクル 預託金相当額 12,460 円	関 係 格納式パワーゲート		

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記 号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

現x7-289972km . シ+コゲ・ヤブレ
E/g・IESC・PCB OFF ラン7点灯 . 車内汚水
コントロール . 看板跡 . 後方排U
バン内UA
フル1-7GMG
デンソー DS72LN-EP72

登録番号

車台番号

FRR90-7143616

※タイヤ点数は mm
単位で記入のこと。

新 / 〇
パワーゲートA