


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書 ISUZU

年 式 R19月	通 称 車 名 7x7-ド	型 式 2PG - FRR90S2	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車		積 載 2.650 kg	26 号車
車 検	年 月・検切・抹消	装 備 A・P・P C・S・W	排 気 量 5.190 cc	エンジン出力 210 PS		
走 行	296 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別 体	ボディ内寸	長 6.450 mm × 幅 2.340 mm × 高 2.160 mm		
シフト	6 M・A・特 T・T・殊	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物	デンソー製		
燃 料	D・G・他 ()	色 白	特装品	-30℃設定 ラッシング2段		
R 券	有・無	リサイクル 預託金相当額 12,460 円	関 係	格納式 パワーゲート		

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記 号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm
単位で記入のこと。

現X-7- 299536km , ミニコク穴・ヤブ
車内汚れ , ミラ-A , 左703X-11-11
看板跡 , 後方枠U , バンカU
下廻りS
デンソー DS72LN-EP72
741-76MG

登録番号

車台番号

FRR90-71440571