


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R3 / 3月	通 称 車 名 イル7	型 式 2RG - NLR88AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ドライバー	積 載 2.000 kg	55
車 検	年 月・検切・抹消	装 備 A・P・P C・S・W	排 気 量 2.990 cc	エンジン出力 PS	
走 行	17 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボディ内寸 長 3.140mm × 幅 1.780mm × 高 2.120mm		
シフト	5 (M・A・特 T・T・殊)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 フル11-7製		
燃 料	D・G・他 ()	色 白	特装品 ラッシング2段		
R 券	有・無	リサイクル 預託金相当額 10.440 円	関 係		

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記 号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm
単位で記入のこと。

バッテリー上がり、ボルト検、車内汚れ
後方枠A、バン内板A、外装うす傷

フル11-7 D1K

登録番号

車台番号

NLR88-7005937