


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書 ISUZU

|                |                       |                             |                                               |                  |       |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------|
| 年 式<br>R4 / 2月 | 通 称 車 名<br>ギガ         | 型 式<br>2PG - CYJ77C         | グレード及びボディ形状<br>高床・FFL・FL ウィンク                 | 積 載<br>13.600 kg | 10 号車 |
| 車 検            | 年 月・検切・抹消             | 装 備<br>A・P・P<br>C・S・W       | 排 気 量<br>9.830 cc                             | エンジン出力<br>380 PS |       |
| 走 行            | 5 7 0 千km 「 」         | タコグラフ<br>装 備<br>有・無・別体      | ボディ内寸<br>長 9.680 mm × 幅 2.400 mm × 高 2.650 mm |                  |       |
| シフト            | M・A・特<br>T・T・殊 (スーパ-) | タコグラフ<br>年 式 ( 年 月 )        | 上 物<br>フルハーフ製                                 |                  |       |
| 燃 料            | D・G・他 ( )             | 色 白                         | 特装品<br>ラッシング2段                                |                  |       |
| R 券            | 有・無                   | リサイクル<br>預託金相当額<br>14.900 円 | 関 係<br>ハイル-7                                  |                  |       |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



| 記 号 |     |
|-----|-----|
| A   | スリ傷 |
| B   | 板金  |
| C   | 腐り  |
| P   | 塗装  |
| S   | サビ  |
| U   | 凹凸曲 |
| W   | 波   |
| X   | 替   |
| H   | 穴   |
| M   | 跡   |

※タイヤ点数はmm  
単位で記入のこと。

その他特記事項

バッテリー交換, オイル交換, フロントガラス  
別タコグラフ エキス 着脱, フル-4S  
3本内側VA前立U サイバーX F回1S

フル-7 DKL

登録番号

車台番号

CYJ77C-7019901