


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

|              |                             |                                |                                            |                  |      |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|
| 年 式<br>R2/3月 | 通 称 車 名<br>ギガ               | 型 式<br>2KG-CYJ77C              | グレード及びボディ形状<br>高床・FFL・FL冷蔵冷凍ウイング           | 積 載<br>12,500 kg | 14号車 |
| 車 検          | 年 月・検切・抹消                   | 装 備<br>(A) (C) (P) (S) (P) (W) | 排 気 量<br>9,830 cc                          | エンジン出力<br>380 PS |      |
| 走 行          | 430千km                      | タコグラフ<br>装 備<br>有・無・別体         | ボディ内寸<br>長 9500 mm × 幅 2390 mm × 高 2580 mm |                  |      |
| シフト          | M・A・(特) (スムーサー)<br>T・T・(特殊) | タコグラフ<br>年 式<br>( 年 月 )        | 上 物<br>菱重製 -5℃設定                           |                  |      |
| 燃 料          | (D)・G・他 ( )                 | 色<br>指定色                       | 特装品<br>ラング2段                               |                  |      |
| R 券          | (有)・無                       | リサイクル<br>預託金相当額<br>¥ 13,340 円  | 関 係                                        |                  |      |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



| 記 号 |     |
|-----|-----|
| A   | スリ傷 |
| B   | 板金  |
| C   | 腐り  |
| P   | 塗装  |
| S   | サビ  |
| U   | 凹凸曲 |
| W   | 波   |
| X   | 替   |
| H   | 穴   |
| M   | 跡   |

※タイヤ点数は mm  
単位で記入のこと。

その他特記事項

カーペットあり、ヤブレ、  
フレーム・F周りS.C  
看板跡

フロントガラス  
ウイング内UA

HL78 TBJ570A-L2

登録番号

車台番号

CYJ77C-7009476