

いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 H30/3月	通 称 車 名 フォワード	型 式 TKG-FRR90S2	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	積 載 2,900 kg	32号車
車 検	年 月・検切・抹消	装 備 (A)・(P)・(P) (C)・(S)・(W)	排 気 量 5,190 cc	エンジン出力 210 PS	
走 行	448 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボディ内寸 長 6,180 mm × 幅 2,340 mm × 高 2,130 mm		
シフト	M・A・(特) (スム・サ) T・T・(特殊)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 菱重製 格納式パワーゲート -30℃設定 ラッシング2段		
燃 料	(D)・G・他 ()	色 白色	特装品 関 係		
R 券	(有)・無	リサイクル 預託金相当額 ¥12,460- 円			

フロントガラス (飛石・線・点キズ) 修復歴 (有・無) 記 号 <table border="1"> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table> ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。 4 / 1 0 パワーゲートA.S	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	その他特記事項 現メーター 447542km 別タコ 17-08 フロントガラスウレ ミーヤブレ 車内ミラー 着板跡 バン内UA フレーム下回りS 7/11-7 G.M.G T.D.J.S.50A-L2 <table border="1"> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>FRR90-7121744</td> </tr> </table>	登録番号		車台番号	FRR90-7121744
A	スリ傷																								
B	板金																								
C	腐り																								
P	塗装																								
S	サビ																								
U	凹凸曲																								
W	波																								
X	替																								
H	穴																								
M	跡																								
登録番号																									
車台番号	FRR90-7121744																								