


車両状態評価書

ISUZU

年 式	R6 / 11月									
車 検	通 称 車 名		型 式		グ レード 及 ビ ボ デ ィ 形 状			積 載		46 号車
	E1V7		2RG - NPR88AM		高床・FFL・FL ライク			2,950 kg		
走 行	年 月 ・ 検 切 ・ 抹 消		装 備		排 気 量	エ ン ジ ン 出 力		PS		号車
	年 月 ・ 検 切 ・ 抹 消		装 備		排 気 量	エ ン ジ ン 出 力		PS		
シフト	6 M・A・特 ()		タコグラフ (年 月)		上 物		フルハーブ製			
燃 料	D・G・他 ()		色		特装品		跳ね上げ式パワーゲート			
R 券	有・無		リサイクル 預託金相当額		関 係		ラッシング2段			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



※タイヤ点数は mm
単位で記入のこと。

記 号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

現x-9-368km 7/11-7 DMM

登録番号

車台番号

NPR88-7037 214✓