

車両状態評価書

ISUZU

年 式	通 称 車 名										型 式		グ レード 及 び ボ デ ィ 形 状			積 載		76 号車
R2 / 1 月	EIL7										2RG-NPR88AN		高床・FFL・FL 車輛運搬車			2,000 kg		
車 検	年 月 ・ 検 切 ・ 抹 消					装 備		A・P・P C・S・W		排 気 量		2,990 cc		エンジン出力		PS		
走 行	1 7 1 千km 「 」					タコグラフ 装 備		有 ・ 無 ・ 別 体		ボ デ ィ 内 寸		長 5,710 mm × 幅 2,060 mm × 高 100 mm						
シフト	M・A・(特) T・T・殊 (2G-4-)					タコグラフ 年 式		(年 月)		上 物		ユニック製						
燃 料	D・G・他 ()					色		白		特 装 品		NEO5						
R 券	有 ・ 無					リサイクル 預託金相当額					10,440 円		関 係					

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)		その他特記事項																										
 <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">記号</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr><tr><td>B</td><td>板金</td></tr><tr><td>C</td><td>腐り</td></tr><tr><td>P</td><td>塗装</td></tr><tr><td>S</td><td>サビ</td></tr><tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr><tr><td>W</td><td>波</td></tr><tr><td>X</td><td>替</td></tr><tr><td>H</td><td>穴</td></tr><tr><td>M</td><td>跡</td></tr></tbody></table> ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。		記号		A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	2ハダハ Fガラス7レ 7レ-4S UC-35 <table border="1"><thead><tr><th>登録番号</th><th>車台番号</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>NPR88-7003601✓</td></tr></tbody></table>	登録番号	車台番号		NPR88-7003601✓
記号																												
A	スリ傷																											
B	板金																											
C	腐り																											
P	塗装																											
S	サビ																											
U	凹凸曲																											
W	波																											
X	替																											
H	穴																											
M	跡																											
登録番号	車台番号																											
	NPR88-7003601✓																											