


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 R3 10月	通称車名 エル7	型式 2RG-NKR88AD	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ダン7°	積載 3,000 kg	82 号車
車検 年 月・検切・抹消	装備 (A) (P) (P) (C) (S) (W)	排気量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走行 36 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別 体	ボディ内寸 長 3,040 mm × 幅 1,600 mm × 高 360 mm			
シフト 6 (M)・A・特殊 (T)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 フル7速マニュアル			
燃 料 (D)・G・他 ()	色 白色	特装品 関 係			
R 券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額 9,170- 円				

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)  ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	その他特記事項 バッテリー上がり、オド、上物未検、コボレーション、フロントガラスワレ、プロテクターU.S、下廻りS 新明和 DR2-0110SY																								
記 号 <table border="1"> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table>	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<table border="1"> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>NKR88-7017022</td> </tr> </table>	登録番号		車台番号	NKR88-7017022
A	スリ傷																								
B	板金																								
C	腐り																								
P	塗装																								
S	サビ																								
U	凹凸曲																								
W	波																								
X	替																								
H	穴																								
M	跡																								
登録番号																									
車台番号	NKR88-7017022																								