

いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R2/9月	通 称 車 名 エルフ	型 式 2RG-NJR88AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ダン70	積 載 1,950 kg	83 号車
車 検 年 月・検切・抹消	装 備 (A) (P) (P) (C) (S) (W)	排 気 量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走 行 30 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボディ内寸 長 3,080 mm × 幅 1,600 mm × 高 320 mm			
シフト M・A・T (特殊) (スム-サ)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 極東製			
燃 料 (D)・G・他 ()	色 白色	特装品 フルフラットロー			
R 券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額 ¥9,170- 円	関 係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無) 記 号 <table border="1"> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table> ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	その他特記事項 2100ギル フル-UP DD02-31
A	スリ傷																				
B	板金																				
C	腐り																				
P	塗装																				
S	サビ																				
U	凹凸曲																				
W	波																				
X	替																				
H	穴																				
M	跡																				

登録番号	
車台番号	NJR88-7004555