


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R3 / 7月	通 称 車 名 エルフ	型 式 2RG-NKR88AD	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ダン7°	積 載 3,000 kg	85 号車
車 検	年 月・検切・抹消	装 備 (A) (C) (P) (S) (W)	排 気 量 2,990 cc	エンジン出力 PS	
走 行	3 4 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボディ内寸 長 3,050 mm × 幅 1,590 mm × 高 870 mm		
シフト	6 (M) (A) (T) 特殊	タコグラフ 年 式 ()	上 物 高床		
燃 料	(D)・G・他 ()	色 白色	特装品 関 係		
R 券	(有)・無	リサイクル 預託金相当額	¥ 9,170- 円		

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																				
 記 号 <table border="1"> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table> ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	ミラーA、フロントウインドウ、FフレームをUA 極東 DD02-31
A	スリ傷																				
B	板金																				
C	腐り																				
P	塗装																				
S	サビ																				
U	凹凸曲																				
W	波																				
X	替																				
H	穴																				
M	跡																				
登録番号	車台番号																				
	NKR88-7015416																				