


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 H30/3月	通 称 車 名 エルフ	型 式 TRG-NJR85A	グレード及びボディ形状 高床 (FFL)・FL Wキャブ	積 載 2,000 kg	86 号車
車 検 年 月・検切・ 抹消	装 備 (A) (P) (PZ) (C) (S) (W)	排 気 量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走 行 160 千km	タコグラフ 装 備 有・ 無 別 体	ボデー内寸 長 2,020 mm × 幅 1,620 mm × 高 350 mm			
シフト M・A・T (特殊) (スムーザ)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 フルフラットロー			
燃 料 (D)・G・他 ()	色 白色	特装品 アーム式パワーゲート			
R 券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額 ¥1,810 円	関 係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・ 無)	その他特記事項																										
 ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	下廻りS 床板二重張り 内張りアル 前立・トリイA.S キャブバッチA.S 車内汚れ。																										
<table border="1"> <tr><th>記 号</th><th></th></tr> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table>	記 号		A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<table border="1"> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>NJR85-7066812</td> </tr> </table>	登録番号		車台番号	NJR85-7066812
記 号																											
A	スリ傷																										
B	板金																										
C	腐り																										
P	塗装																										
S	サビ																										
U	凹凸曲																										
W	波																										
X	替																										
H	穴																										
M	跡																										
登録番号																											
車台番号	NJR85-7066812																										