


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 H29/8月	通 称 車 名 エルフ	型 式 TPG-NKR85N	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 高所作業車	積 載 150 kg	88 号車
車 検 年 月・検切・抹消	装 備 (A) (P) (P) (C) (S) (W)	排 気 量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走 行 25 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボデー内寸 長 — mm × 幅 — mm × 高 — mm			
シフト 6 (M) A・T・特殊 ()	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 アイチ製 SKYMASTER 12M			
燃 料 (D)・G・他 ()	色 白色	特装品 関 係			
R 券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額 ¥9,170- 円				

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																										
 ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	ハルノ鳴き 7-14SC																										
<table border="1"> <tr> <th>記 号</th> <th>説 明</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>スリ傷</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>板金</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>腐り</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>サビ</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>凹凸曲</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>波</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>替</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>穴</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>跡</td> </tr> </table>	記 号	説 明	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<table border="1"> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>NKR85-7065660 ✓</td> </tr> </table>	登録番号		車台番号	NKR85-7065660 ✓
記 号	説 明																										
A	スリ傷																										
B	板金																										
C	腐り																										
P	塗装																										
S	サビ																										
U	凹凸曲																										
W	波																										
X	替																										
H	穴																										
M	跡																										
登録番号																											
車台番号	NKR85-7065660 ✓																										