


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R3/4月	通 称 車 名 ギ ガ	型 式 2PG-CYJ77C	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ウイング	積 載 13,600 kg	11 号車
車 検 年 月・検切・ ☒ 抹消	装 備 ☒ A ☒ C ☒ P ☒ S ☒ W	排 気 量 9,830 cc	エンジン出力 380 PS		
走 行 527 千km	タコグラフ 装 備 有・ ☒ 無	別 体	ボディ内寸 長 9,680mm × 幅 2,380mm × 高 2,650mm		
シフト スーサー M・A・T (特殊)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物	フィルーフ製 ハイルーフ ランキング2段		
燃 料 ☒ D・G・他 ()	色 白	特装品			
R 券 ☒ 有・無	リサイクル 預託金相当額 14,900 円	関 係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・ ☒ 無)  <table border="1" style="margin-right: 10px;"> <tr><th>記 号</th></tr> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table> ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。 スティール	記 号	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	その他特記事項 現X-526777km、別7020-11 ウイング内UA、前立U、下廻りS フィーフDKL
記 号																						
A	スリ傷																					
B	板金																					
C	腐り																					
P	塗装																					
S	サビ																					
U	凹凸曲																					
W	波																					
X	替																					
H	穴																					
M	跡																					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>CYJ77C-7015590</td> </tr> </table>		登録番号		車台番号	CYJ77C-7015590																	
登録番号																						
車台番号	CYJ77C-7015590																					