


車両状態評価書

ISUZU

年 式	1997年 自動半自動機械株式会社 半自動機械株式会社									
R2/3月	通 称 車 名		型 式		グ レード 及び ボディ 形状			積 載		18号車
	フォワード		2RG-FRR90S1		高床・FFL・FL 7°			2,750 kg		
車 検	年 月 ・ 検 切 ・ 抹 消			装 備	(A) (P) (P) (C) (S) (W)	排 気 量	5,190 cc	エンジン出力	190 PS	
走 行		5	1	千km	タコグラフ 装 備	有・無・別 体	ボディ内寸	長 3,400 mm × 幅 2,050 mm × 高 310 mm		
シフト	6 (M) (T) A・特 ()				タコグラフ 年 式	(年 月)	上 物	新明和製一方開 7°		
燃 料	(D)・G・他 ()				色	白色	特装品			
R 券	(有)・無		リサイクル 預託金相当額		¥12,080- 円		関 係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																						
 ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	車内汚損 . プロテクター U.S . ミラー A リヤベンダー U.S . サイドガード A-S 右テールライト 新明和 DR4-0003SY																						
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">記号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </tbody> </table>		記号		A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡
記号																							
A	スリ傷																						
B	板金																						
C	腐り																						
P	塗装																						
S	サビ																						
U	凹凸曲																						
W	波																						
X	替																						
H	穴																						
M	跡																						
登録番号 車台番号 FRR90-7151938 :																							