

車両状態評価書

ISUZU

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項
前立USC 歩AS ※タイヤ点数はmm単位で記入のこと。	ミラーA、看板跡、リヤエンジン-U.S フレーム下廻りS、シート色アセ 極東 JN02-45