


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R2/3月	通 称 車 名 エルフ	型 式 2RG-NPR88AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ウイング	積 載 2,000 kg	35 号車
車 検 年 月・検切・抹消	装 備 (A) (C) (P) (S) (W)	排 気 量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走 行 1 2 7 千km	タコグラフ 装 備 有・無 別体	ボディ内寸 長 5010mm × 幅 2090mm × 高 2200mm			
シフト スーサ-M・A・T (特殊)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 7111-7 製 ラッシング2段 ジョロダー2列			
燃 料 (D)・G・他 ()	色 白	特装品 関 係			
R 券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額 10,440 円				

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																						
 <table border="1" data-bbox="1008 1037 1164 1452"> <tr> <th>記 号</th> <th></th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>スリ傷</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>板金</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>腐り</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>サビ</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>凹凸曲</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>波</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>替</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>穴</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>跡</td> </tr> </table> ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	記 号		A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	ミラー-A , 前立U , リヤフェンダー-S フル-LS,C , 後方枠U.S , ウイング内UA 7111-7 DMM
記 号																							
A	スリ傷																						
B	板金																						
C	腐り																						
P	塗装																						
S	サビ																						
U	凹凸曲																						
W	波																						
X	替																						
H	穴																						
M	跡																						
登録番号	車台番号																						
	NPR88-7004458																						