


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R6/7月	通 称 車 名 エル7	型 式 2RG-NPR88AM	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	積 載 2,000 kg	38 号車
車 検	年 月・検切・抹消	装 備 (A) (P) (P) (C) (S) (W)	排 気 量 2,990 cc	エンジン出力 PS	
走 行	7 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボディ内寸 長4,240 mm × 幅1,950 mm × 高1,890 mm		
シフト	M・A・T T・T・特殊 (アイム)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 東70L製-30℃設定		
燃 料	D・G・他 ()	色 白色	特装品 関 係		
R 券	有・無	リサイクル 預託金相当額 ¥11,380- 円			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																						
 <table border="1" data-bbox="1008 1053 1164 1452"> <tr><th>記 号</th><th></th></tr> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table> ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	記 号		A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	2100L 1500A
記 号																							
A	スリ傷																						
B	板金																						
C	腐り																						
P	塗装																						
S	サビ																						
U	凹凸曲																						
W	波																						
X	替																						
H	穴																						
M	跡																						
登録番号	車台番号																						
	NPR88-7035742 ✓																						