

いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 H26/7月	通 称 車 名 エルフ	型 式 TKG-NLR85N	グレード及びボディ形状 高床 FFL・FL 冷蔵冷凍車	積 載 1,700 kg	41 号車
車 検 年 月・検切・抹消	装 備 (A) (C) (P) (S) (W)	排 気 量 2,990 cc	エンジン出力	PS	
走 行 1/8/千km	タコグラフ 装 備 有・無・別 体	ボデー内寸 長 3,750 mm × 幅 1,790 mm × 高 1,840 mm			
シフト M・A・T・T (特殊) (スムーザ)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 東フレ製 -30℃設定			
燃 料 (D)・G・他 ()	色 白色	特装品 両サイドドア 簡易3室			
R 券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額 ¥10,440- 円	関 係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無) ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	その他特記事項 ハンドル跡・シートコリ・車内ヤニ汚れ 室内A、ワレ・ラジエーター無・左右テールワレ フロントウ・ポイント跡 東フレ 2014.6・XL22LOC-P																				
記 号 <table border="1"> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table>	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	登録番号 車台番号
A	スリ傷																				
B	板金																				
C	腐り																				
P	塗装																				
S	サビ																				
U	凹凸曲																				
W	波																				
X	替																				
H	穴																				
M	跡																				
	NLR85-7016798																				