


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R4/2月	通 称 車 名 エルフ	型 式 2RG-NPR88AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ドライバン	積 載 1800 kg	42 号車
車 検 年 月・検切・抹消	装 備 A・P・P e・S・W	排 気 量 2990 cc	エンジン出力 PS		
走 行 53 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボディ内寸 長5530 mm × 幅2100 mm × 高2540 mm			
シフト M・A・特 T・T・殊 (スムーサー)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 トレス製 左サイド扉 格納式パワーゲート			
燃 料 D・G・他 ()	色 白	特装品 関 係			
R 券 有・無	リサイクル 預託金相当額 ¥10,440 円				

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																						
 <table border="1" data-bbox="1008 1053 1164 1452"> <thead> <tr> <th>記 号</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </tbody> </table> ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	記 号		A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	バッテリー上がり 2A0ダル ホット再起動 Fガラスワレ バン内A ブレーキ Eボルト
記 号																							
A	スリ傷																						
B	板金																						
C	腐り																						
P	塗装																						
S	サビ																						
U	凹凸曲																						
W	波																						
X	替																						
H	穴																						
M	跡																						
<table border="1"> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>NPR88-7017615 ✓</td> </tr> </table>		登録番号		車台番号	NPR88-7017615 ✓																		
登録番号																							
車台番号	NPR88-7017615 ✓																						