


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 R2/4月	通称車名 エルフ	型式 2RG-NPR88AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ドライバン	積載 2000 kg	44 号車
車検 年 月・検切・抹消	装備 (A) (P) (P) (C) (S) (W)	排気量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走行 177 km	タコグラフ 装 備 有 (無) 別体	ボディ内寸 長 4,700 mm × 幅 2,080 mm × 高 2,150 mm			
シフト スムーサー M・A (特殊) T T	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 フルハーフ製 垂直式パワーゲート			
燃 料 (D)・G・他 ()	色 白	特装品 ランニング3段			
R 券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額 10,440 円	関 係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>記 号</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </tbody> </table> ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	記 号	説明	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	シートユケ, 車内汚れ, フロントガラスワレ ハーフゲートA・S, バン内板A, 後部4A・S 下廻り・フルムS 7L・U・7 0LK
記 号	説明																						
A	スリ傷																						
B	板金																						
C	腐り																						
P	塗装																						
S	サビ																						
U	凹凸曲																						
W	波																						
X	替																						
H	穴																						
M	跡																						
登録番号	車台番号																						
	NPR88-7005143																						