


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

|               |                 |                               |                                            |                |          |
|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------|
| 年 式<br>H28/3月 | 通 称 車 名<br>エルフ  | 型 式<br>TRG - NNR85AN          | グレード及びボディ形状<br>高床・FFL・FL ドライバ              | 積 載<br>1650 kg | 53<br>号車 |
| 車 検           | 年 月・検切・抹消       | 装 備<br>(A)(C)(P)(S)(W)        | 排 気 量<br>2990 cc                           | エンジン出力<br>PS   |          |
| 走 行           | 82 千km          | タコグラフ<br>装 備<br>有・無・別体        | ボディ内寸<br>長 4480 mm × 幅 2100 mm × 高 2170 mm |                |          |
| シフト           | 5 (M)(T)・A・T・特殊 | タコグラフ<br>年 式<br>( 年 月)        | 上 物<br>フルハーフ製                              |                |          |
| 燃 料           | (D)・G・他         | 色 白色                          | 特装品<br>センターローラー仕様                          |                |          |
| R 券           | (有)・無           | リサイクル<br>預託金相当額<br>¥10,440- 円 | 関 係                                        |                |          |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



| 記 号 |     |
|-----|-----|
| A   | スリ傷 |
| B   | 板金  |
| C   | 腐り  |
| P   | 塗装  |
| S   | サビ  |
| U   | 凹凸曲 |
| W   | 波   |
| X   | 替   |
| H   | 穴   |
| M   | 跡   |

※タイヤ点数は mm  
単位で記入のこと。

その他特記事項

シートコナ バック内A フルハーフ  
カンバ消し跡

DLK

登録番号

車台番号

NNR85-7002868