

いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 H29/7月	通 称 車 名 エルフ	型 式 TRG-NLR85AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ドライバン	積 載 2,000 kg	54 号車
車 検	年 月・検切・抹消	装 備 (A) (C) (P) (S) (W)	排 気 量 2,990 cc	エンジン出力 PS	
走 行	145 千km	タコグラフ 装 備 有 (無) 別体	ボディ内寸 長 3,140 mm × 幅 1,780 mm × 高 2,110 mm		
シフト	5 (M) A 特殊 ()	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 フルハーフ製 ラッスン72段		
燃 料	(D)・G・他 ()	色 白色	特装品 関 係		
R 券	(有)・無	リサイクル 預託金相当額 ¥10,440 円			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無) ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	その他特記事項 E/Gチェックランプ点灯、車内モーター、シートコゲ、ミラーA、内装A、バン内板A フルハーフ DLK																				
記 号 <table border="1"> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table>	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	登録番号 車台番号 NLR85-7029681
A	スリ傷																				
B	板金																				
C	腐り																				
P	塗装																				
S	サビ																				
U	凹凸曲																				
W	波																				
X	替																				
H	穴																				
M	跡																				