

車両状態評価書

ISUZU

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。

その他特記事項

看板P消跡

バン内板A

FL-ムC.W.

下廻りC.W

7111-7 DLK

登録番号

車台番号

NLR85-7037945

1