


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R2/5月	通 称 車 名 エルフ	型 式 2RG-NLR88AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ドライバン	積 載 2000 kg	57 号車
車 検	年 月・検切・抹消	装 備 A・P・P C・S・W	排 気 量 2990 cc	エンジン出力 PS	
走 行	8 / 1 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボデー内寸	長 3150 mm × 幅 1780 mm × 高 2130 mm	
シフト	M・A・T T・T・特殊 (スーサー)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物	日本フルハーフ製	
燃 料	D・G・他 ()	色 白	特装品	スラッシング2段	
R 券	有・無	リサイクル 預託金相当額	関 係	¥10,440 円	

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																					
 <table border="1" data-bbox="1008 1053 1164 1452"> <tr><th>記 号</th></tr> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table> ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	記 号	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	現メーター 80710km コンソールのワゴン バン内板A 7/11-2 DLK
記 号																						
A	スリ傷																					
B	板金																					
C	腐り																					
P	塗装																					
S	サビ																					
U	凹凸曲																					
W	波																					
X	替																					
H	穴																					
M	跡																					
登録番号	NLR88-7002788																					