


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R2/5月	通 称 車 名 エル7	型 式 2RG-NJR88AN	グレード及びボディ形状 高床 (FFL) FL ドライベン	積 載 2,000 kg	58 号車
車 検 年 月・検切・抹消	装 備 (A) (C) (P) (S) (W)	排 気 量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走 行 94 千km	タコグラフ 装 備 有 (無) 別体	ボディ内寸 長 3,150 mm × 幅 1,780 mm × 高 1,900 mm			
シフト M・A・T (特殊) (スムーサ)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 フルハース製 ラッシング2段			
燃 料 (D)・G・他 ()	色 白色	特装品 関 係			
R 券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額 ¥9,170 円				

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																										
 ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	バンPムラ バン内板A 下廻りS ハンドル304 フルハースDLK																										
<table border="1"> <tr><th>記 号</th><th></th></tr> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table>	記 号		A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<table border="1"> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>NJR88-7004018</td> </tr> </table>	登録番号		車台番号	NJR88-7004018
記 号																											
A	スリ傷																										
B	板金																										
C	腐り																										
P	塗装																										
S	サビ																										
U	凹凸曲																										
W	波																										
X	替																										
H	穴																										
M	跡																										
登録番号																											
車台番号	NJR88-7004018																										