

いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式	通 称 車 名		型 式		グ レード 及 び ボディ 形状		積 載		69 号車
H23/8月	エルフ		BKG-NPR85AR		高床・FFL・FL 7レ-ン付		3000 kg		
車 検	年 月・検切・抹消		装 備	(A)(P)(P) (C)(S)(W)	排 気 量	2990 cc	エンジン出力	PS	
走 行	161 千km		タコグラフ 装 備	有・無 別体	ボデー内寸	長 3,720mm × 幅 2,080mm × 高 380mm			
シフト	6 (M)・A・特殊 ()		タコグラフ 年 式	(年 月)	上 物	ユニック製 2.6+吊-4段ブ-ーム			
燃 料	(D)・G・他 ()		色	白	特装品	スクイン・ラジコン			
R 券	(有)・無		リサイクル 預託金相当額	¥ 10,540 円		関 係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																										
※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	フ-ウス 前立U サイドカ-にU シートサブル 2011年6月 URU214																										
<table border="1"> <tr> <th>記 号</th> <th></th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>スリ傷</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>板金</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>腐り</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>サビ</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>凹凸曲</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>波</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>替</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>穴</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>跡</td> </tr> </table>	記 号		A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<table border="1"> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>NPR85-7026531 ✓</td> </tr> </table>	登録番号		車台番号	NPR85-7026531 ✓
記 号																											
A	スリ傷																										
B	板金																										
C	腐り																										
P	塗装																										
S	サビ																										
U	凹凸曲																										
W	波																										
X	替																										
H	穴																										
M	跡																										
登録番号																											
車台番号	NPR85-7026531 ✓																										