


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R3 2月	通 称 車 名 エルフ	型 式 2RG - NJR88A	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 平ボディ	積 載 2,000 kg	173号車
車 検	年 月・検切・ ☒ 抹消	装 備 ☒ A ☒ C ☒ P ☒ S ☒ W	排 気 量 2,990 cc	エンジン出力 PS	
走 行	106 千km	タコグラフ 装 備 有 ☒ 無 ☐ 別体	ボディ内寸 長 3,130 mm × 幅 1,620 mm × 高 380 mm		
シフト	M・A・ ☒ 特 (スムーサ) T・T	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 フルフラットロー		
燃 料	☒ D・G・他 ()	色 白色	特装品 関 係		
R 券	☒ 有・無	リサイクル 預託金相当額 9,170- 円			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・☒無)



記 号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm
単位で記入のこと。

その他特記事項

車内汚れ . アンテナU . ミラーA
アオリふくらみ . 前立W、U . フェアリングW、U

登録番号

車台番号

NJR88-7006513