


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

|              |                                  |                                   |                                               |                  |         |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------|
| 年 式<br>R4/3月 | 通 称 車 名<br>ギ カ                   | 型 式<br>2PG-CYJ77C                 | グレード及びボディ形状<br>高床・FFL・FL ウイング                 | 積 載<br>13,600 kg | 8<br>号車 |
| 車 検          | 年 月・検切・ <del>抹消</del>            | 装 備<br>(A) (P) (P)<br>(C) (S) (W) | 排 気 量<br>9,830 cc                             | エンジン出力<br>380 PS |         |
| 走 行          | 662 千km                          | タコグラフ<br>装 備<br>有・無・別<br>体        | ボディ内寸<br>長 9,680 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,650 mm |                  |         |
| シフト          | M・A・ <del>特殊</del><br>T・T (スムーサ) | タコグラフ<br>年 式<br>( 年 月)            | 上 物<br>フルーフ製 マッペン72段                          |                  |         |
| 燃 料          | (D)・G・他 ( )                      | 色 白色                              | 特装品<br>ハイルーフ                                  |                  |         |
| R 券          | (有)・無                            | リサイクル<br>預託金相当額<br>¥14,900 円      | 関 係                                           |                  |         |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



| 記 号 |     |
|-----|-----|
| A   | スリ傷 |
| B   | 板金  |
| C   | 腐り  |
| P   | 塗装  |
| S   | サビ  |
| U   | 凹凸曲 |
| W   | 波   |
| X   | 替   |
| H   | 穴   |
| M   | 跡   |

710  
ステアリング

※タイヤ点数は mm  
単位で記入のこと。

その他特記事項

別タコ21-09, フロントガラスワレ ミラーA  
看板跡 FL-L, S.C. ウイング内WA  
リヤボデー蝶板S

フルーフ DKL

登録番号

車台番号

CYJ77C-7019927