


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 R5/12月	通称車名 エルフ	型 2RG-NJR88AT	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ダン7°	積載 1,950 kg	81 号車
車検 年月・検切・抹消	装備 (A) (P) (P) (C) (S) (W)	排気量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走行 4千km	タコグラフ 装備 有・無・別体	ボディ内寸 長 3,050 mm × 幅 1,600 mm × 高 300 mm			
シフト 5 (M) (A) 特殊 (T)	タコグラフ 年式 () (年 月)	上物 新明和製			
燃料 (D)・G・他 ()	色 白色	特装品 フルフラットロー			
R券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額	10,480- 円			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																										
 700777-A・S A・S ※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。	現X-7-3821km 内装A 700777-A・S 新明和 DR2-01105Y																										
<table border="1"> <tr><th>記号</th><th>説明</th></tr> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table>	記号	説明	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<table border="1"> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>NJR88-7017123</td> </tr> </table>	登録番号		車台番号	NJR88-7017123
記号	説明																										
A	スリ傷																										
B	板金																										
C	腐り																										
P	塗装																										
S	サビ																										
U	凹凸曲																										
W	波																										
X	替																										
H	穴																										
M	跡																										
登録番号																											
車台番号	NJR88-7017123																										