

車両状態表



フロントガラス	飛石	線	点キズ	修復歴	有	無	その他特記事項																					
<tr><th colspan="2">記号</th></tr> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐食</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>さび</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr>							記号		A	スリ傷	B	板金	C	腐食	P	塗装	S	さび	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡
記号																												
A	スリ傷																											
B	板金																											
C	腐食																											
P	塗装																											
S	さび																											
U	凹凸曲																											
W	波																											
X	替																											
H	穴																											
M	跡																											

【タイヤサイズ】
前【195/85 R 16】
後【 〃 】

カラーバックモニター 電格ミラー 指定色塗替え済						
※査定協会検査員報告欄 検査員名(福島)						
270度ル アンダーミラー ミラーカバーA T/M オイルにしみ フレームSC						
車台番号		NMR 85 - 7034481 ✓				