

.B

フロントガラス	飛石	線	点キズ	修復歴	有	無	その他特記事項																						
【タイヤサイズ】 前【 205/75 R16 後【 " "] <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">記号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐食</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>さび</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </tbody> </table>							記号		A	スリ傷	B	板金	C	腐食	P	塗装	S	さび	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	メッキミラー、ユーザーメッキ、メッキバルブ/12、メッキ7416。 電格ミラー、アークス、付。
記号																													
A	スリ傷																												
B	板金																												
C	腐食																												
P	塗装																												
S	さび																												
U	凹凸曲																												
W	波																												
X	替																												
H	穴																												
M	跡																												
							※査定協会検査員報告欄 検査員名(4-7)																						
【フレーム】							オド57035km 左Fビラ-U(小) 左7DアU(小) 7L-U-部S 7D775-AUS																						