

44695

車両状態表



年式	通称名	型式	車台番号	グレード及びボディ形状									
R2年 2月	エルフ	2RG - NMR88AN	NMR88 - 7002365	高床	FFL	FL	冷蔵・冷凍						
車検	年 月	検切	抹消	塗色	指定色	積載量	3,000 kg	排気量	2.99 L/KW	エンジン出力	150 ps		
走行	119 km	「 」	タコグラフ	有	(無)	別体	内寸	長	8390 mm	幅	1740 mm	高	1790 mm
シフト	M T	A T	特殊	2nd EX	タコグラフ	年式	年 月	上物	東洋自動車 XV32LOC-P型、 サイドドア(旭スライド式)、斜スト、水封取前2所後2所、リア液冷音機 5/67時10分、17度〜17度15分記録。 上物年式 2020年1月、				
燃料	軽油	ガソリン	他 ()										
装備	AC	PS	PW	ABS	エアバッグ	取説	保証書						

フロントガラス	飛石	線	点キズ	修復歴	有	無	その他特記事項																				
【タイヤサイズ】 前【205/85 R16】 後【 】 【フレーム】 前 後 記号 <table border="1"> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐食</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>さび</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波替</td></tr> <tr><td>X</td><td>穴</td></tr> <tr><td>H</td><td>跡</td></tr> <tr><td>M</td><td></td></tr> </table>							A	スリ傷	B	板金	C	腐食	P	塗装	S	さび	U	凹凸曲	W	波替	X	穴	H	跡	M		取説、保証書記録簿 R2年〜R6年有(車内) バックミラー、 両サイド電格差、キーレス付 ※査定協会検査員報告欄 検査員名(3) オト 118,037km ハニ内AUT FL-ム-部 8
A	スリ傷																										
B	板金																										
C	腐食																										
P	塗装																										
S	さび																										
U	凹凸曲																										
W	波替																										
X	穴																										
H	跡																										
M																											