




車両状態表

417/602

年式	通称名	型式	車台番号		グレード及びボディ形状								
R05年 3月	エルフ	2RG-NMR88AN	NMR88-7011779		高床	FFL	FL	冷蔵冷凍車					
車検	年 月	検切	抹消	塗色	指定	積載量	2.000 kg	排気量	2.99 L/KW	エンジン出力	150 ps		
走行	63 千km	「 」	タコグラフ	有	無	別体	内寸	長	4.600 mm	幅	1.770 mm	高	1.910 mm
シフト	M T	A T	特殊	スムーサー	タコグラフ	年式	年 月	上物特装品関係 日本7/11 - F GAD 夢重 - 30℃設定. 修温 (TDJS 30A-L2) ラジック1段. 2段. 3段. 床金鋼鋼板張り EQ始動時 +21℃ ~ 約2時間 -12℃確認					
燃料	軽油	ガソリン	他 ()										
装備	AC	PS	PW	ABS	エアバック	取説	保証書						

フロントガラス	飛石	線	点キズ	修復歴	有	無	その他特記事項																				
 【タイヤサイズ】 前【205/75R16】 後【 ” ” 】 バンハ-A 記号 <table border="1"> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐食</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>さび</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table> 【フレーム】 前 後							A	スリ傷	B	板金	C	腐食	P	塗装	S	さび	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	カウ-バック=7- 電路ミ- ※査定協会検査員報告欄 検査員名 (福 島) 210g/L 内装品外付 カンバン 7L-LS バン内Au
A	スリ傷																										
B	板金																										
C	腐食																										
P	塗装																										
S	さび																										
U	凹凸曲																										
W	波																										
X	替																										
H	穴																										
M	跡																										
車台番号							NMR88 - 7011779																				