


B

兼付 製 XV32 LSC-P 型, 上物年式 2018 年 5 月 - 30 歳 認定
 開始動時から 2 時間で前後 36℃ ~ -11℃ まで室温調整
 サイクル (10 分 ストップ) ステップ有 (コート車内), 1/4 観音 3 枚扉
 床 3 マ鋼板, 水抜き穴 前後 2 箇所, ラック 2 段
 検査用 発光 CG1001H-B34RA2 型 収納 P/G (1000kg)

フロントガラス	飛石	線	点キズ	修復歴	有	無	その他特記事項																						
 【タイヤサイズ】 前【 195/85R16 】 後【 】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th colspan="2">記号</th></tr> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐食</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>さび</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table>							記号		A	スリ傷	B	板金	C	腐食	P	塗装	S	さび	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	取説、保証書有 記録簿 R5年-R7年有(車内) シートコゲ跡、 社外ナビ、バックモニター キーレス付
							記号																						
A	スリ傷																												
B	板金																												
C	腐食																												
P	塗装																												
S	さび																												
U	凹凸曲																												
W	波																												
X	替																												
H	穴																												
M	跡																												
【フレーム】  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px;">※査定協会検査員報告欄</td> <td style="width: 50px;">検査員名(4-7)</td> </tr> </table> 米85433km 7L-4-部S 12L内AU							※査定協会検査員報告欄	検査員名(4-7)																					
※査定協会検査員報告欄	検査員名(4-7)																												