


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書 ISUZU

|                 |                    |                            |                                |                                      |                 |       |
|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| 年 式<br>R5 / 11月 | 通 称 車 名<br>イルフ     | 型 式<br>2TG-NLR88AM         | グレード及びボディ形状<br>高床・FFL・FL ドライバン |                                      | 積 載<br>2,000 kg | 94 号車 |
| 車 検             | 年 月・検切・抹消          | 装 備<br>A・P・P<br>C・S・W      | 排 気 量<br>2,990 cc              | エンジン出力                               | PS              |       |
| 走 行             | 3 千km 「<br>」       | タコグラフ<br>装 備<br>有・無・別<br>体 | ボディ内寸                          | 長 3,140 mm × 幅 1,770 mm × 高 2,120 mm |                 |       |
| シフト             | M・A・特<br>T・T (アイム) | タコグラフ<br>年 式<br>( 年 月)     | 上 物                            |                                      |                 |       |
| 燃 料             | D・G・他 ( )          | 色 白                        | 特装品                            | フィルハーフ製 ランキング2段                      |                 |       |
| R 券             | 有・無                | リサイクル<br>預託金相当額            | 関 係                            | ¥11,380 円                            |                 |       |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



| 記 号 |     |
|-----|-----|
| A   | スリ傷 |
| B   | 板金  |
| C   | 腐り  |
| P   | 塗装  |
| S   | サビ  |
| U   | 凹凸曲 |
| W   | 波   |
| X   | 替   |
| H   | 穴   |
| M   | 跡   |

※タイヤ点数は mm  
単位で記入のこと。

その他特記事項

現X-7-2466km 7111-7DLK  
バン内A

登録番号

車台番号

NLR88-7014793シ