


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R1 / 11 月	通 称 車 名 エルフ	型 式 2RG - NLR88AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	積 載 1900 kg	99 号車
車 検 年 月・検切・抹消	装 備 A・P・P C・S・W	排 気 量 2990 cc	エンジン出力	PS	
走 行 千km 「 73 」	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボデー内寸 長 3300 mm × 幅 1660 mm × 高 1810 mm			
シフト M・A・特 T・T・殊 (ス-サー)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 東洋製 -30℃設定 サイドア キーストン			
燃 料 D・G・他 ()	色 白	特装品 関 係			
R 券 有・無	リサイクル 預託金相当額 10,440 円				

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



記 号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm
単位で記入のこと。

その他特記事項

バッテリー上がり、オド未検、別体デジタコ
看板跡、後方枠U、バン内A。
スリ傷無

東洋 2019.10 XV2210C-P

登録番号

車台番号

NLR88-7001383